

Historiek van het voertuig met chassisnummer **TMBLJ7NU7P5020709**

Merk/Model: **SKODA KAROQ**

Energiebron: **Diesel**

Euronorm: **6if**

CO₂-emissies (g/km): **148 (WLTP)**

Keuring na ongeval noodzakelijk: **Nee**

Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.

Situatie op: **06/05/2026**

Eerste ingebruikname: **11/01/2023**

Eerste inschrijving in België: **11/01/2023**

Openstaande terugroepacties: **Ja (1) Zie bijlage(n)**

Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek:



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
125.518	06/05/2026				
114.882	03/12/2025				
105.504	16/09/2025				
95.672	19/05/2025				
77.456	03/12/2024				
70.544	02/10/2024				
56.616	09/02/2024				
31.616	04/07/2023				
15.462	04/04/2023				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.

Chassisnummer: **TMBLJ7NU7P5020709**

Openstaande terugroepacties

Situatie op **06/05/2026**

O3A9 ORU3 - OCU - SW0311 - MQB Classic

Meer info op de website van de fabrikant. <https://recall.dieteren.be>

We raden je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende hersteller van het merk.