



Rapportdatum 21-11-2025
Rapportnummer 29.967.181

Kenteken

RJ-436-H

Merk/HandelsbenamingTOYOTA TOYOTA C-
HR**Laatst geregistreerde tellerstand**

171.843 km

Datum eerste afgifte in Nederland

01-12-2017

Datum eerste toelating

01-12-2017

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
21-11-2025	171.843 km	Nederland
21-11-2023	144.204 km	Nederland
27-03-2023	126.609 km	Nederland
25-02-2023	126.603 km	Nederland
31-12-2022	126.581 km	Nederland
24-11-2021	100.626 km	Nederland
01-12-2017	5 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
--------------	--------------------	-------------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	01-12-2025
Datum laatste tenaamstelling	21-11-2025
Catalogusprijs	€ 33.965

Milieuprestaties

Brandstof	Elektriciteit	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen		CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen	37,00 kW	Emissieklasse	Z

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	72,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	87 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.798 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1395 kg
Toegestane max. massa voertuig	1860 kg
Massa rijklaar	1495 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	725 kg
Aanhangwagen geremd	725 kg
Middenas geremd	





Rapportdatum

21-11-2025

Kenteken

RJ436H

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	21-11-2025 t/m heden
Natuurlijk persoon	27-03-2023 t/m 21-11-2025
Erkend Bedrijf	25-02-2023 t/m 27-03-2023
Erkend Bedrijf	31-12-2022 t/m 25-02-2023
Natuurlijk persoon	01-12-2017 t/m 31-12-2022

APK-geschiedenis**Datum APK****Resultaat****Opmerkingen**

21-11-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27 Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56
------------	-------------	--

Terugroepactie informatie**Openstaand****Datum****Omschrijving defect**

Nee	18-10-2018	De motorkabelboom kan in contact komen met de beschermhoes. Hierdoor kan de motorkabelboom beschadigen waardoor de kern van de bedrading bloot kan komen te liggen.
-----	------------	--

Materiële gevolgen

Kortsluiting met kans op brand.

Mogelijk gevaar

Brand met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

