

Отчёт о диагностике

2015 SEAT LEON Style Connect



Данные об автомобиле

Цвет: Чёрный	CO ₂ Выбросы (NEDC): 109 g/km
Тип топлива: Бензин	
Тип кузова: Универсал	Полная масса транспортного средства (GVW): 1840 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 1.40 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 224 930 km	Мощность: 110 кВт
VIN-код: VSSZZZ5FZGR086901	Расход топлива: 4.70 l/100km
Коробка передач: Механическая	Размер шин: 205/55 - 16"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: N195664
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2015 SEAT LEON Style Connect



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 224 930 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Mindaugas Š., Arnas S.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 16 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
✔ 3 выявленных проблем	✔ 4 выявленных проблем	✔ 9 выявленных проблем

Процесс диагностики



Салон

✔ 1. **Внутри:** Полка багажника - Работа и состояние



✓ **2. Сиденья:** Все Сиденья - Состояние



✓ **3. Передняя часть:** Рулевое колесо - Состояние



Кузов

✓ **1. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины




✓ **2. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✓ **3. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✓ **4. Освещение:** Задние фонари (Тормозные, противотуманные, поворотники) - Основное функционирование, повреждения и цвет



Механическая часть

✓ 1. ДРУГОЕ: Передние Тормозные Диски с Колодками




✓ 2. ДРУГОЕ: Нижний Рычаг Подвески



✓ 3. ДРУГОЕ:



✓ 4. ДРУГОЕ:



✓ 5. ДРУГОЕ: Задний Тормозной Диск и Колодки



✓ 6. ДРУГОЕ:


✓ 7. ДРУГОЕ:



✓ **8. ДРУГОЕ:** Соединение Выхлопной Системы



✓ **9. ДРУГОЕ:**



Другое

✓ 1. Диагностическое Фото



✓ 2. Результаты Тестовой Линии Тормозов



✓ 4. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2015 SEAT LEON Style Connect



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Кузов и салон

- ✓ 1. Зашить Переднее Сиденье
- ✓ 2. Заменить Задние Фонари

Механический ремонт

- ✓ 1. Моторное Масло и Фильтр

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Масляный Фильтр (OP616/3)
- 2. Моторное Масло (5W30)
- 3. Сливная Пробка Масла (32912281)
- 4. Taillight Right Outer Leon (5F) 5F9945208A (MJA100360)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о **2015 SEAT LEON Style Connect**

Дополнительные фотографии















Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten		Datum: 20/05/25		SEAT-mobiliteitscentrum	
		Km: 210407		Geefdig versnel	
Langrijke Service:	☐ JA ☒ NEE	Factuurnummer:		Stempel van de SEAT-dealer	
Tijds- of afstandafhankelijke service:	☐ JA ☒ NEE	Reparatieadres:		Volgende servicebeurt	
Kleine onderhoudsbeurt:	☐ JA ☒ NEE	Servicebeurt uitgevoerd door:		Datum:	
Inspectiebeurt:	☒ JA ☐ NEE	DAS AUTOHAUS De Groot		Km: display	
Zonder het ververset van olie:	☒ JA ☐ NEE	Ambachtstraat 9a		(wat als eerste bereikt wordt)	
Met het ververset van olie:	☐ JA ☒ NEE	4231 DP Meerkerk		Let op Wij adviseren u naar de werkplaats van een officiële SEAT dealer te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (Kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurt) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.	
Extra werkzaamheden:	JA NEE	T: 0183 - 35 24 27			
Stof- en pollenfilter:	☐ JA ☒ NEE	www.dasautohausdegroot.nl			
Luchtfilter:	☐ JA ☒ NEE	Stempel van de garage			
Brandstoffilter:	☐ JA ☒ NEE				
Bougies:	☐ JA ☒ NEE				
Remvoetstof:	☐ JA ☒ NEE				
SSG [®] olie en filter:	☐ JA ☒ NEE				
ATF:	☐ JA ☒ NEE				
Halder koppeling (olie):	☐ JA ☒ NEE				
Gasfilter en slangen:	☐ JA ☒ NEE				
LPG-filter (papierfilter):	☐ JA ☒ NEE				
Getande riem:	☐ JA ☒ NEE				

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten		Datum: 11/7/06		SEAT-mobiliteitscentrum	
		Km: 117060		Geefdig versnel	
Langrijke Service:	☒ JA ☐ NEE	Factuurnummer:		Stempel van de SEAT-dealer	
Tijds- of afstandafhankelijke service:	☐ JA ☐ NEE	Reparatieadres:		Volgende servicebeurt	
Kleine onderhoudsbeurt:	☒ JA ☐ NEE	Servicebeurt uitgevoerd door:		Datum:	
Inspectiebeurt:	☒ JA ☐ NEE	SEAT SERVICE		Km: display	
Zonder het ververset van olie:	☐ JA ☒ NEE	De Groot Mobiliteit		(wat als eerste bereikt wordt)	
Met het ververset van olie:	☒ JA ☐ NEE	Ambachtstraat 9a		Let op Wij adviseren u naar de werkplaats van een officiële SEAT dealer te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (Kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurt) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.	
Extra werkzaamheden:	JA NEE	4231 DP Meerkerk			
Stof- en pollenfilter:	☒ JA ☐ NEE	Tel.: 0183 35 24 27			
Luchtfilter:	☐ JA ☒ NEE	Dealerref: 218.403			
Brandstoffilter:	☐ JA ☒ NEE				
Bougies:	☒ JA ☐ NEE				
Remvoetstof:	☐ JA ☐ NEE				
SSG [®] olie en filter:	☐ JA ☐ NEE				
ATF:	☐ JA ☐ NEE				
Halder koppeling (olie):	☐ JA ☐ NEE				
Gasfilter en slangen:	☐ JA ☐ NEE				
LPG-filter (papierfilter):	☐ JA ☐ NEE				
Getande riem:	☐ JA ☐ NEE				

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten		Datum: 05-6-2014	SEAT mobiliteitservice																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>JA</th> <th>NEE</th> </tr> </thead> <tr> <td>Langrijke Service:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Tijds- of afstandafhankelijke service:</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Kleine onderhoudsbeurt:</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Inspectiebeurt:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Zonder het vervangen van olie:</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Met het vervangen van olie:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Extra werkzaamheden:</td> </tr> <tr> <td>Stof- en pollenfilter:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Luchtfilter:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Brandstoffilter:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Bougies:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Remvloeistof:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>DSG[®] olie en filter:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>AT:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Halder-koppeling (olie):</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Gasfilter en slangen:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>LPG-filter (papierfilter):</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Getande riem:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>			JA	NEE	Langrijke Service:	☒	☐	Tijds- of afstandafhankelijke service:	☐	☐	Kleine onderhoudsbeurt:	☐	☐	Inspectiebeurt:	☒	☐	Zonder het vervangen van olie:	☐	☐	Met het vervangen van olie:	☒	☐	Extra werkzaamheden:			Stof- en pollenfilter:	☒	☐	Luchtfilter:	☐	☒	Brandstoffilter:	☐	☒	Bougies:	☐	☒	Remvloeistof:	☒	☐	DSG [®] olie en filter:	☒	☐	AT:	☒	☐	Halder-koppeling (olie):	☐	☒	Gasfilter en slangen:	☐	☒	LPG-filter (papierfilter):	☐	☒	Getande riem:	☐	☒	Km: 193668 Factuurnummer: Reparatiesadvies: Servicebeurt uitgevoerd door: DAS AUTOHAUS De Groot Ambachtstraat 9a 4231 DP Meerkerk T: 0183 - 35 24 27 www.dasautohausdegroot.nl Stempel van de garage	Geldig vanaf: tot: Stempel van de SEAT-dealer Volgende servicebeurt Datum: 21e Display Km: (wat als eerste bereikt wordt)
	JA	NEE																																																										
Langrijke Service:	☒	☐																																																										
Tijds- of afstandafhankelijke service:	☐	☐																																																										
Kleine onderhoudsbeurt:	☐	☐																																																										
Inspectiebeurt:	☒	☐																																																										
Zonder het vervangen van olie:	☐	☐																																																										
Met het vervangen van olie:	☒	☐																																																										
Extra werkzaamheden:																																																												
Stof- en pollenfilter:	☒	☐																																																										
Luchtfilter:	☐	☒																																																										
Brandstoffilter:	☐	☒																																																										
Bougies:	☐	☒																																																										
Remvloeistof:	☒	☐																																																										
DSG [®] olie en filter:	☒	☐																																																										
AT:	☒	☐																																																										
Halder-koppeling (olie):	☐	☒																																																										
Gasfilter en slangen:	☐	☒																																																										
LPG-filter (papierfilter):	☐	☒																																																										
Getande riem:	☐	☒																																																										

Let op
 Wij adviseren u naar de werkplaats van een officiële SEAT dealer te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten		Datum: 15-06-2013	SEAT mobiliteitservice																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>JA</th> <th>NEE</th> </tr> </thead> <tr> <td>Langrijke Service:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Tijds- of afstandafhankelijke service:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Kleine onderhoudsbeurt:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Inspectiebeurt:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Zonder het vervangen van olie:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Met het vervangen van olie:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Extra werkzaamheden:</td> </tr> <tr> <td>Stof- en pollenfilter:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Luchtfilter:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Brandstoffilter:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Bougies:</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Remvloeistof:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>DSG[®] olie en filter:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>AT:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Halder-koppeling (olie):</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Gasfilter en slangen:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>LPG-filter (papierfilter):</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Getande riem:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>			JA	NEE	Langrijke Service:	☒	☐	Tijds- of afstandafhankelijke service:	☒	☐	Kleine onderhoudsbeurt:	☒	☐	Inspectiebeurt:	☒	☐	Zonder het vervangen van olie:	☒	☐	Met het vervangen van olie:	☐	☒	Extra werkzaamheden:			Stof- en pollenfilter:	☐	☒	Luchtfilter:	☒	☐	Brandstoffilter:	☐	☒	Bougies:	☒	☐	Remvloeistof:	☐	☒	DSG [®] olie en filter:	☐	☒	AT:	☐	☒	Halder-koppeling (olie):	☐	☒	Gasfilter en slangen:	☐	☒	LPG-filter (papierfilter):	☐	☒	Getande riem:	☐	☒	Km: 117.158 Factuurnummer: Reparatiesadvies: Servicebeurt uitgevoerd door: DAS AUTOHAUS De Groot Ambachtstraat 9a 4231 DP Meerkerk T: 0183 - 35 24 27 www.dasautohausdegroot.nl Stempel van de garage	Geldig vanaf: tot: Stempel van de SEAT-dealer Volgende servicebeurt Datum: 21e display Km: (wat als eerste bereikt wordt)
	JA	NEE																																																										
Langrijke Service:	☒	☐																																																										
Tijds- of afstandafhankelijke service:	☒	☐																																																										
Kleine onderhoudsbeurt:	☒	☐																																																										
Inspectiebeurt:	☒	☐																																																										
Zonder het vervangen van olie:	☒	☐																																																										
Met het vervangen van olie:	☐	☒																																																										
Extra werkzaamheden:																																																												
Stof- en pollenfilter:	☐	☒																																																										
Luchtfilter:	☒	☐																																																										
Brandstoffilter:	☐	☒																																																										
Bougies:	☒	☐																																																										
Remvloeistof:	☐	☒																																																										
DSG [®] olie en filter:	☐	☒																																																										
AT:	☐	☒																																																										
Halder-koppeling (olie):	☐	☒																																																										
Gasfilter en slangen:	☐	☒																																																										
LPG-filter (papierfilter):	☐	☒																																																										
Getande riem:	☐	☒																																																										

Let op
 Wij adviseren u naar de werkplaats van een officiële SEAT dealer te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

10-1-19
89506
6972

SEAT modelnaam: _____
Geldig vanaf: 10-1-19
tot: 10-1-20

Factuurnummer: _____
Reparatieadvies: _____

Servicebeurt uitgevoerd door:
**De Groot Mobiliteit
Volkswagen Service
Ambachtstraat 9a
4231 DP Meerkerk
T 0183 35 24 27
info@degrootautoservice.nl
Dealercode 272 927**

Stempel van de garage

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

	JA	NEE
Langrijke Service:	☒	☐
Tijds- of afstandafhankelijke service:	☐	☒
Kleine onderhoudsbeurt	☒	☐
Inspectiebeurt	☒	☐
Zonder het vervangen van olie	☐	☒
Met het vervangen van olie	☐	☒
Extra werkzaamheden:	JA	NEE
Stof- en pollenfilter	☒	☐
Luchtfilter	☒	☐
Brandstoffilter	☒	☐
Bougies	☒	☐
Bemolcoelstof	☒	☐
DSG [®] , olie en filter	☒	☐
ATF	☒	☐
Haltes koppeling (olie)	☒	☐
Geofilter en slangen	☒	☐
LPG-filter (papierfilter)	☒	☐
Gefunde naam	☒	☐

18

Documentatie van de controle

afbeelding 2. Geldt voor alle ingespecialiseerde werkafbeelding de beschadiging met onderstaande symbolen:

- Kras
- Deuk
- Lakbeschadiging
- Steenlag

Wij adviseren u naar de werkplaats van de officiële SEAT dealer te gaan voor de greep aan uw wagen. De perfectie van het Algemeen Programma van de services (Kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hoge waarde van uw wagen.

Let op:

Wij adviseren u naar de werkplaats van de officiële SEAT dealer te gaan voor de greep aan uw wagen. De perfectie van het Algemeen Programma van de services (Kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hoge waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

136986

SEAT modelnaam: _____
Geldig vanaf: _____
tot: _____

Factuurnummer: _____
Reparatieadvies: _____

Servicebeurt uitgevoerd door:
DAS AUTOHAUS De Groot
Ambachtstraat 9a
4231 DP Meerkerk
T 0183 - 35 24 27
www.dasautohausdegroot.nl

Stempel van de garage

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

	JA	NEE
Langrijke Service:	☒	☐
Tijds- of afstandafhankelijke service:	☒	☐
Kleine onderhoudsbeurt	☒	☐
Inspectiebeurt	☒	☐
Zonder het vervangen van olie	☐	☒
Met het vervangen van olie	☐	☒
Extra werkzaamheden:	JA	NEE
Stof- en pollenfilter	☒	☐
Luchtfilter	☒	☐
Brandstoffilter	☒	☐
Bougies	☒	☐
Bemolcoelstof	☒	☐
DSG [®] , olie en filter	☒	☐
ATF	☒	☐
Haltes koppeling (olie)	☒	☐
Geofilter en slangen	☒	☐
LPG-filter (papierfilter)	☒	☐
Gefunde naam	☒	☐

22

Documentatie van de controle

afbeelding 4. Geldt voor alle ingespecialiseerde werkafbeelding de beschadiging met onderstaande symbolen:

- Kras
- Deuk
- Lakbeschadiging
- Steenlag

Wij adviseren u naar de werkplaats van de officiële SEAT dealer te gaan voor de greep aan uw wagen. De perfectie van het Algemeen Programma van de services (Kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hoge waarde van uw wagen.

Let op:

Wij adviseren u naar de werkplaats van de officiële SEAT dealer te gaan voor de greep aan uw wagen. De perfectie van het Algemeen Programma van de services (Kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hoge waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: 17-06-2012
Km: 156 087

SEAT modelnummer:
Gedrag:
Km:
Totaal km van de SEAT motor:
Volgende servicebeurt:
Datum: 26-08-2012
Km:
(Naar de eerste servicebeurt)

Servicebeurt uitgevoerd door:
DAS AUTOHAUS De Groot
Ambachtstraat 9a
4231 DP Meerkerk
T: 0183 - 35 24 27
www.dasautohausdegroot.nl

Stempel van de garage

SEAT adviseert u naar de werkplaats van de officiële SEAT dealer te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inhoudsdienservices (Algemeen onderhoud, kleine onderhoud, grote onderhoud) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hoge waarde van uw wagen.

Let op:
Wij adviseren u naar de werkplaats van de officiële SEAT dealer te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inhoudsdienservices (Algemeen onderhoud, kleine onderhoud, grote onderhoud) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hoge waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten	JA	NEE
Langrijke Service	☒	☐
Tijds- of afstandshafhante service	☒	☐
Kleine onderhoudsbeurt	☒	☐
Ingewikkelde beurt	☒	☐
Zonder het vervangen van olie	☒	☐
Met het vervangen van olie	☒	☐
Extra werkzaamheden:	JA	NEE
Stof- en pollenfilter	☒	☐
Luchtfilter	☒	☐
Brandstoffilter	☒	☐
Bougies	☒	☐
Remvoetstaf	☒	☐
DSG [®] olie en filter	☒	☐
ATF	☒	☐
Haltes koppeling (olie)	☒	☐
Gasfilter en slangen	☒	☐
LPG filter (papierfilter)	☒	☐
Getande riem	☒	☐

24

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: 9-1-18
Km: 57890

SEAT modelnummer:
Gedrag:
Km:
Totaal km van de SEAT motor:
Volgende servicebeurt:
Datum:
Km:
(Naar de eerste servicebeurt)

Servicebeurt uitgevoerd door:
SEAT SERVICE
De Groot Mobiliteit
Ambachtstraat 9a
4231 DP Meerkerk
Tel.: 0183 35 24 27
Dealer nr.: 218 403

Stempel van de garage

SEAT adviseert u naar de werkplaats van de officiële SEAT dealer te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inhoudsdienservices (Algemeen onderhoud, kleine onderhoud, grote onderhoud) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hoge waarde van uw wagen.

Let op:
Wij adviseren u naar de werkplaats van de officiële SEAT dealer te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inhoudsdienservices (Algemeen onderhoud, kleine onderhoud, grote onderhoud) in de werkplaats van de officiële SEAT dealer zal resulteren in een hoge waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten	JA	NEE
Langrijke Service	☒	☐
Tijds- of afstandshafhante service	☒	☐
Kleine onderhoudsbeurt	☒	☐
Ingewikkelde beurt	☒	☐
Zonder het vervangen van olie	☒	☐
Met het vervangen van olie	☒	☐
Extra werkzaamheden:	JA	NEE
Stof- en pollenfilter	☒	☐
Luchtfilter	☒	☐
Brandstoffilter	☒	☐
Bougies	☒	☐
Remvoetstaf	☒	☐
DSG [®] olie en filter	☒	☐
ATF	☒	☐
Haltes koppeling (olie)	☒	☐
Gasfilter en slangen	☒	☐
LPG filter (papierfilter)	☒	☐
Getande riem	☒	☐

26



150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и в зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



Идентификация и история автомобиля

Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей

Состояние кузова

Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша

Состояние салона

Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект

Фары, зеркала и стекла

Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		

Комфорт и электроника

Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	

Оборудование безопасности

Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки

Двигатель и жидкости

Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	

Тормозная система

Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	

Рулевое управление и подвеска

Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидросилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		

Колеса и шины

Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		

Выхлопная и топливная система

Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		

Тест-драйв и ходовые качества

Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	