

Отчёт о диагностике

2015 VOLKSWAGEN GOLF 7 Business Editio



Данные об автомобиле

Цвет: Серый	CO ₂ Выбросы (NEDC): 112 g/km
Тип топлива: Бензин	
Тип кузова: Хэтчбек	Полная масса транспортного средства (GVW): 1800 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 1.40 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 215 151 km	Мощность: 110 кВт
VIN-код: WVVZZZAUZGP048475	Расход топлива: 4.80 l/100km
Коробка передач: Механическая	Размер шин: 205/55 - 16"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: N751452

Longo Certified

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2015 VOLKSWAGEN GOLF 7 Business Editio



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 215 151 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Eimantas A., Arnas S.


Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 14 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
✔ 4 выявленных проблем	✔ 4 выявленных проблем	✔ 6 выявленных проблем

Процесс диагностики



Салон


✔ 1. **Передняя часть:** Отделочные элементы - Состояние



✓ **2. Передняя часть:** Рулевое колесо - Состояние



✓ **3. Сиденья:** Все Сиденья - Состояние



✓ **4. Внутри:** Дополнительные Работы по Очистке



Кузов

✓ **1. Передняя часть:** Капот - Визуальные Повреждения



- ✔ **2. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



- ✔ **3. Боковая сторона:** Наружные Зеркала - Целостность Зеркала и Крепление к Автомобилю



- ✔ **4. Прочее:** Звуковые Признаки (Болтающиеся Детали, Дребезжание и т.д.)



Механическая часть

- ✔ **1. ДРУГОЕ:** Зарядить Аккумулятор
-


✓ **2. ДРУГОЕ:** Заменить Шины



✓ **3. ТОРМОЗА:** Передние Тормозные Диски Оба



✓ **4. ТОРМОЗА:** Задние Тормозные Колодки (Все)



✓ **5. ТОРМОЗА:** Задний Тормозной Диск (Оба)



✓ **6. ПОДВЕСКА:** Амортизаторы (Пара)



Другое

✓ **1. Диагностическое Фото**



Отчёт о подготовке и ремонте

2015 VOLKSWAGEN GOLF 7 Business Editio



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Кузов и салон

- ✓ 1. Другое: Вода внутри
- ✓ 2. Заменить Элемент в Передней Панели

Механический ремонт

- ✓ 1. Зарядить Аккумулятор
- ✓ 2. Заменить Шины
- ✓ 3. Задние Тормозные Колодки

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Комплект Тормозных Колодок (0986494659)
- 2. Michelin 205/55R16 Summer (MICHELIN 205/55R16 SUMMER)
- 3. Continental 205/55R16 Summer Tire (CONTINENTAL 205/55R16 SUMMER)
- 4. Climate Control Unit Golf VII 5G0907044BC (SVJ6564)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

2015 VOLKSWAGEN GOLF 7 Business Editio



Дополнительные фотографии




















Bewijs 11 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee, Uitgevoerd is:	Ja / Nee, Extra (onderhouds)werkzaamheden:
<input checked="" type="checkbox"/> Oilservice	<input type="checkbox"/> Vervanging olie
<input checked="" type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> Autoluw
<input checked="" type="checkbox"/> Met olie vervangen	<input type="checkbox"/> Remhoevel
<input checked="" type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> Vervangingspakket: DSG [®] , ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aandrijfasmatolie	<input type="checkbox"/> Haltes koppeling olie
<input type="checkbox"/> Controle van de koppelpaafstelling	<input type="checkbox"/> Gerbde riem
<input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> Flasje met bandenafschmidmiddel
	<input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 2-1-2026	<input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 210085	<input checked="" type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer: 9B+rVV	<input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door:	<input type="checkbox"/>
	LongLife mobiliteitsgarantie

Stempel van de specialist _____ Stempel van de Volkswagen Partner _____

Volgende service

Service soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum): 2-1-2027	Op (datum): _____
of	
Bij (km-stand): 225.000	Bij (km-stand): _____

26 | Serviceplan

Documentatie van de carrosseriecontrole



Abbeelding 13. Principeafbeelding. Geldt voor alle

Uw specialist merkeert in Abbeelding 13 beschadigde onderdelen met:

Kras Bulledeuk

Defecten geconstateerd? Ja:

Beschrijving van de defecten:

300012720C

Bewijs 10 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee, Uitgevoerd is:	Ja / Nee, Extra (onderhouds)werkzaamheden:
<input type="checkbox"/> Oilservice	<input type="checkbox"/> Vervanging olie
<input checked="" type="checkbox"/> Inspectie	<input type="checkbox"/> Autoluw
<input checked="" type="checkbox"/> Met olie vervangen	<input type="checkbox"/> Remhoevel
<input checked="" type="checkbox"/> Met aanvullende controle	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> LongLife motorolie gebruikt	<input type="checkbox"/> Vervangingspakket: DSG [®] , ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aandrijfasmatolie	<input type="checkbox"/> Haltes koppeling olie
<input type="checkbox"/> Controle van de koppelpaafstelling	<input type="checkbox"/> Gerbde riem
<input type="checkbox"/> Reparatieadvies	<input checked="" type="checkbox"/> Luchtfilterelement
<input checked="" type="checkbox"/> Wens klant (ook op de werkorder vermelden)	<input type="checkbox"/> Flasje met bandenafschmidmiddel
	<input checked="" type="checkbox"/> Interieurluchtfilterelement
Service uitgevoerd op: 9-7-2025	<input type="checkbox"/> Getande riem
Bij km-stand: 136174	<input type="checkbox"/> Bougies
Rekeningnummer: 4B410	<input type="checkbox"/>
Service uitgevoerd door:	<input type="checkbox"/>
	LongLife mobiliteitsgarantie


Stempel van de specialist _____ Stempel van de Volkswagen Partner _____

Volgende service

Service soort	Extra (onderhouds)werkzaamheden
<input type="checkbox"/> volgens service-intervalindicatie	
of	
Op (datum): 9-7-2025	Op (datum): _____
of	
Bij (km-stand): 211.000	Bij (km-stand): _____

24 | Serviceplan

Documentatie van de carrosseriecontrole



Abbeelding 12. Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens

Uw specialist merkeert in Abbeelding 12 beschadigde onderdelen met:

Kras Bulledeuk Corrosie

Defecten geconstateerd? Ja: Nee:

Beschrijving van de defecten:

300012720C



150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и зависимость от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отде



Идентификация и история автомобиля

Проверен VIN номер	Подтвержден регистрационный номер	Пробег проверен
Подтвержден год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей

Состояние кузова

Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша

Состояние салона

Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект

Фары, зеркала и стекла

Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		

Комфорт и электроника

Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	

Оборудование безопасности

Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки

Двигатель и жидкости

Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	

Тормозная система

Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	

Рулевое управление и подвеска

Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидросилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		

Колеса и шины

Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		

Выхлопная и топливная система

Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		

Тест-драйв и ходовые качества

Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	