# Отчёт о диагностике

# 2017 OPEL ASTRA Enjoy

## Данные об автомобиле

| | |
|---|---|
| Цвет: Серый | $CO_2$ Выбросы (NEDC): 91 g/km |
| Тип топлива: Дизель | |
| Тип кузова: Хэтчбек | Полная масса транспортного средства (GVW): 1850 kg |
| Количество дверей: 5 | Объём двигателя: 1.60 l |
| Количество мест: 5 | Цилиндры: 4 |
| Пробег: 116 076 km | Мощность: 81 кВт |
| VIN-код: W0LBD6EL8HG106328 | Расход топлива: 3.70 l/100km |
| Коробка передач: Механическая | Размер шин: 205/55 - 16" |
| Тип привода: Передний привод | Идентификатор Longo Stock: L477012 |
| Longo Certified | |

## Фотографии автомобиля



**Отказ от ответственности**

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# Отчёт о диагностике

# 2017 OPEL ASTRA Enjoy

## Детали диагностики

**Пробег на дату завершения:** 116 076 km

**Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service:** Eimantas A., Mindaugas G.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

## Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 10 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

| Салон | Кузов | Механическая часть |
|---|---|---|
| 1 выявленных проблем | 3 выявленных проблем | 6 выявленных проблем |


## Процесс диагностики








## Диагностика OBD II






## Салон

**1. Двери:** Наружные Боковые Зеркала - Электронное Управление, Складывание и Регулировка



## Кузов

**1. Передняя часть:** Передний Бампер - Состояние и Выравнивание






**2. Передняя часть:** Шумоизоляция Капота - Состояние




**3. Боковая сторона:** Колеса - Состояние









## Механическая часть

**1. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя

**2. ПОДВЕСКА:** Пара Отбойников Подвески



**3. ТОРМОЗА:** Задний Тормозной Диск (Оба)



**4. ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИКА:** Аккумулятор

**5. ДВИГАТЕЛЬ:** Цепь ГРМ

**6. ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА:** Прокладки

## Другое

**1. Диагностическое Фото**









## 2. Результаты Тестовой Линии Тормозов







## 3. Измерение Кондиционирования Воздуха




## 4. Добавить Фото Переднего Салона



# Отчёт о подготовке и ремонте

# 2017 OPEL ASTRA Enjoy

## Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

### Кузов и салон

1. Регулировка Фар

### Механический ремонт

1. Замена Масла и Фильтра Двигателя
2. Цепь Привода Распредвала
3. Аккумулятор
4. Прокладки

### Покрасочные работы

1. Покраска Переднего Бампера

### Чистка и полировка

1. Мойка кузова
2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
3. Полировка кузова после чистки

### Запасные части, использованные при подготовке

1. Масляный Фильтр (OE648/9)
2. Моторное Масло 4.5L
3. Сальник Коленвала (561.960)
4. Прокладка Выпускного Коллектора (EL876800)
5. Уплотнитель Форсунки (ENT250057/1)
6. Прокладка (659.470(55570081))
7. Прокладка Крышки Головки Блока Цилиндров (71-42951-00)
8. Прокладка Двигателя (565.880)
9. Аккумулятор (AGM58020)
10. Прокладка Поддона (560.760)
11. Прокладка Корпуса Газораспределения (560.780)
12. Комплект Цепи ГРМ (VKML85014)
13. Прокладка Поддона (056.130)
14. Прокладка (AJU01462400)
15. Прокладка EGR (AJU01463500)
16. Комплект цепи, привод масляного насоса (558008310)

**Отказ от ответственности**

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

# 2017 OPEL ASTRA Enjoy

## Дополнительные фотографии







Continental
UltraContact


longo











OPEL
e4*2007/46*0996
W0LBD6EL8HG106328
1850 kg
3250 kg
1-0975 kg
2-0895 kg
0.51
Z 10A TAQE I17



AUTO STOP
OFF
118078 km


TotalEnergies
Oil:
5W30
Mileage:
116 012
Date:
05 18
Oil Filter Change:
Next Oil Change
Mileage:
126 012
Date:
09 18
Service Technician Signature:
LONGO
baltics.totalenergies.com






Leitzahl/
code number
L477012


GARAGE RENIER & Fils S.A.
EUROREPAR CAR SERVICE
Outre-Cour 138 • 4651 Herve
Tél.: 087 69 27 28







# 150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и
зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отд

| | | |
|---|---|---|
| **Идентификация и история автомобиля** | | |
| Проверен VIN номер | Подтверждён регистрационный номер | Пробег проверен |
| Подтверждён год выпуска | Подтверждена дата первой регистрации | Проверена история обслуживания |
| Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания | Зафиксирована дата следующего обслуживания | Проверено наличие повреждений после ДТП |
| Проверен статус отзывных кампаний производителя | Проверены документы автомобиля | Проверено количество ключей |
| **Состояние кузова** | | |
| Проверен передний бампер | Проверен задний бампер | Проверен капот |
| Проверена крыша | Проверена левая сторона кузова | Проверена правая сторона кузова |
| Проверены все двери | Проверен багажник | Проверена крышка бензобака |
| Проверен фаркоп (если есть) | Проверено состояние номерных знаков | Проверено лакокрасочное покрытие |
| Проверено наличие коррозии | Проверены зазоры между кузовными деталями | Проверено лобовое стекло |
| Проверено заднее стекло | Проверены боковые стёкла | Проверен люк или панорамная крыша |
| **Состояние салона** | | |
| Проверено состояние сиденья водителя | Проверены передние пассажирские сиденья | Проверены задние сиденья |
| Проверена работа регулировки сидений | Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть) | Проверены ремни безопасности |
| Проверены коврики | Проверены напольные коврики | Проверено состояние потолочной обивки |
| Проверены элементы внутренней отделки | Проверена приборная панель | Проверена отделка дверей |
| Проверен подлокотник | Проверена задняя полка | Проверено состояние багажника |
| Проверено состояние ковриков в багажнике | Проверено освещение багажника | Проверено запасное колесо или ремкомплект |
| **Фары, зеркала и стекла** | | |
| Проверены передние фары | Проверен дальний свет | Проверены противотуманные фары |
| Проверены дневные ходовые огни | Проверены задние фонари | Проверены стоп-сигналы |
| Проверены фонари заднего хода | Проверены поворотники | Проверена подсветка номерного знака |
| Проверены боковые отражатели | Проверено освещение салона | Проверены сигналы на панели приборов |
| Проверены солнцезащитные козырьки | Проверено внутреннее зеркало | Проверены наружные зеркала |
| Проверена электрическая регулировка зеркал | | |
| **Комфорт и электроника** | | |
| Проверен кондиционер | Проверена система отопления | Проверена вентиляция |
| Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее) | Проверены электрические стеклоподъёмники | Проверен центральный замок |
| Проверен ключ с дистанционным управлением | Проверен детский замок | Проверен мультимедийный экран |
| Проверено радио | Проверена навигация (если есть) | Проверено Bluetooth соединение |
| Проверены USB/12V разъёмы | Проверены парктроники | Проверена камера заднего вида |
| Проверены системы помощи при парковке | Проверен круиз-контроль | Проверены кнопки на руле |
| Проверен звуковой сигнал | Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть) | |
| **Оборудование безопасности** | | |
| Проверены подушки безопасности | Проверен переключатель подушки безопасности пассажира | Проверен сигнал ABS |
| Проверена система стабилизации | Проверена система контроля давления в шинах | Проверено наличие огнетушителя или аптечки |
| **Двигатель и жидкости** | | |
| Двигатель запускается нормально | Двигатель работает ровно | Проверено отсутствие посторонних шумов |
| Проверены крепления двигателя | Проверены вспомогательные ремни | Проверен ремень ГРМ / цепь |
| Проверено состояние аккумулятора | Проверена зарядка аккумулятора | Проверена работа генератора |
| Проверено отсутствие утечек жидкостей | Проверен уровень масла | Проверено качество масла |
| Проверен уровень охлаждающей жидкости | Проверено качество охлаждающей жидкости | Проверен уровень тормозной жидкости |
| Проверено качество тормозной жидкости | Проверен уровень жидкости ГУР | Проверено качество жидкости ГУР |
| Долита жидкость для омывателя | Проверена топливная система на наличие утечек | |
| **Тормозная система** | | |
| Проверены передние тормозные диски | Проверены задние тормозные диски | Проверены тормозные колодки |
| Проверены тормозные шланги | Проверены тормозные трубки | Проверен ручной тормоз |
| Проверена реакция педали тормоза | Подтверждена работа ABS | |
| **Рулевое управление и подвеска** | | |
| Проверен сход-развал | Проверена реакция руля | Подтверждено отсутствие люфта в руле |
| Проверен гидроусилитель руля | Проверена передняя подвеска | Проверена задняя подвеска |
| Проверены амортизаторы | Проверены пружины | Проверены шаровые опоры |
| Проверены ступичные подшипники | | |
| **Колеса и шины** | | |
| Измерена глубина протектора передних шин | Измерена глубина протектора задних шин | Проверен равномерный износ шин |
| Проверено состояние боковин шин | Проверено давление в шинах | Проверено запасное колесо |
| Проверены легкосплавные диски | Проверены колесные болты | Проверен секретный болт |
| Проверен дополнительный комплект шин (если есть) | | |
| **Выхлопная и топливная система** | | |
| Проверено состояние выхлопной системы | Проверена герметичность выхлопной системы | Проверен каталитический нейтрализатор |
| Проверен сажевый фильтр (если есть) | Проверен топливный бак | Проверены топливные магистрали |
| Проверена крышка бензобака | | |
| **Тест-драйв и ходовые качества** | | |
| Подтверждено плавное ускорение | Подтверждено плавное переключение передач | Проверена работа сцепления |
| Проверено качество торможения | Подтверждена стабильность движения | |