



Rapportdatum 07-08-2025
Rapportnummer 29.192.112

Kenteken

5-KXZ-20

Merk/Handelsbenaming

OPEL MERIVA

Laatst geregistreerde tellerstand

209.285 km

Datum eerste afgifte in Nederland

12-08-2013

Datum eerste toelating

12-08-2013

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
07-08-2025	209.285 km	Nederland
31-07-2025	209.285 km	Nederland
30-06-2025	208.198 km	Nederland
30-06-2025	208.198 km	Nederland
06-12-2024	198.300 km	Nederland
29-07-2024	193.411 km	Nederland
29-07-2024	193.411 km	Nederland
15-02-2024	184.172 km	Nederland
01-11-2023	178.260 km	Nederland
05-07-2023	174.534 km	Nederland
05-07-2023	174.534 km	Nederland
30-06-2022	161.407 km	Nederland
30-06-2022	161.407 km	Nederland
09-07-2021	149.066 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
09-07-2021	149.060 km	Nederland
22-07-2019	125.283 km	Nederland
14-08-2017	76.659 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.





Rapportdatum

07-08-2025

Kenteken

5KXZ20

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	14-08-2026
Datum laatste tenaamstelling	07-08-2025
Catalogusprijs	€ 28.872

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	88,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	132 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	5

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	ZWART

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.364 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1293 kg
Toegestane max. massa voertuig	1930 kg
Massa rijklaar	1393 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	680 kg
Aanhangwagen geremd	1050 kg
Middenas geremd	1050 kg

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	07-08-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	31-07-2025 t/m 07-08-2025
Natuurlijk persoon	12-08-2013 t/m 31-07-2025

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
30-06-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt 5.*.55
29-07-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Remschijf ernstig gecorrodeerd 5.*.31 Reparatiepunt Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt 5.*.55
05-07-2023	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	21-11-2016	De staalkabel die de gordelspanner verbindt met de gordelspanner kan verbuigen en beschadigen. Als gevolg daarvan kan deze bij een ongeval niet voldoende kracht opvangen. Materiële gevolgen Mogelijk niet voldoende bescherming bieden bij een ongeval. Mogelijk gevaar Verhoogde kans op letsel bij een ongeval
Nee	14-10-2015	Door het herhaaldelijk bewegen van de hoogteverstelling van de voorstoelen kunnen de staalkabels van de buitenste gordelspanners overmatig buigen. Hierdoor kunnen de staalkabels beschadigen en breken. Materiële gevolgen Indien de staalkabel beschadigd is kan deze minder kracht opnemen. Indien de staalkabel gebroken is werkt de veiligheidsgordel niet meer. Mogelijk gevaar Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

