

Отчёт о диагностике

2016 VOLVO V60 Nordic+



Данные об автомобиле

Цвет: Серый	CO ₂ Выбросы (NEDC): 112 g/km
Тип топлива: Дизель	
Тип кузова: Универсал	Полная масса транспортного средства (GVW): 2200 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 2.00 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 192 024 km	Мощность: 140 кВт
VIN-код: YV1FWA88DH1347915	Расход топлива: 4.30 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 205/60 - 16"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: N239472
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2016 VOLVO V60 Nordic+



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 192 024 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Mindaugas Š., Arnas S.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 7 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
✔ 1 выявленных проблем	✔ 2 выявленных проблем	✔ 4 выявленных проблем

Процесс диагностики



✓ **2. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



Механическая часть

✓ **1. ДРУГОЕ:**

✓ **2. ДРУГОЕ:** Нижний Рычаг Подвески





✓



4



✓ 2. Диагностическое Фото



✓ 3. Измерение Кондиционирования Воздуха



✓ 4. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2016 VOLVO V60 Nordic+



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Механический ремонт

- ✓ 1. Розетка
- ✓ 2. Моторное Масло и Фильтр

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Масляный Фильтр (OE662/4)
- 2. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L (0W20 QUARTZ INEO XTRA 208L)
- 3. Разъем (8JB005 949-011)
- 4. Прокладка Поддона (EL247804)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

2016 VOLVO V60 Nordic+

Дополнительные фотографии















SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 9

Utförd km: 182 556

Datum: 17-10-25

Arbetsorder nr: 2509115

Typ av service: 661111

Baservice

Underhåll

Årsgarantibaservice

Intervalldiagnos/Övrigt

Service Nr. 10

Utförd km

Datum

Arbetsorder nr.

Typ av service

Baservice

Underhåll

Årsgarantibaservice

Intervalldiagnos/Övrigt

Service Nr. 11

Utförd km

Datum

Arbetsorder nr.

Typ av service

Baservice

Underhåll

Årsgarantibaservice

Intervalldiagnos/Övrigt

Service Nr. 12

Utförd km

Datum

Arbetsorder nr.

Typ av service

Baservice

Underhåll

Årsgarantibaservice

Intervalldiagnos/Övrigt

10

Mudde K&K Underhåll
Omsorgscenter 104
8072 PG Kundbet.
0821-480050
www.mudde.se

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 6	Service Nr. 7	Service Nr. 8
Utförd km 121 600	Utförd km 141 249	Utförd km 164 996
Datum 5-10-2022	Datum 20-9-9	Datum 26-01-2024
Arbetsorder nr. 220 50 37	Arbetsorder nr. 2306304	Arbetsorder nr. 2400515
Typ av service Liten	Typ av service Liten	Typ av service Groot
Basservice Mudde Kok Onderhoud Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Basservice Mudde Kok Onderhoud Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl	Basservice Mudde Kok Onderhoud Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl
Underhållsservice 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Underhållsservice Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl	Underhållsservice Oosteinderweg 104 8072 PD Nunspeet 0527-686050 www.muddekok.nl
Anpassad basservice	Anpassad basservice	Anpassad basservice
Intervallåtgärd/Övrig	Intervallåtgärd/Övrig	Intervallåtgärd/Övrig

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Service Nr. 3	Service Nr. 4	Service Nr. 5
Utförd km 78462	Utförd km 95.764	Utförd km 106890
Datum 02-10-2019	Datum 15-10-2020	Datum 6-10-2021
Arbetsorder nr.	Arbetsorder nr. 2006156	Arbetsorder nr.
Typ av service	Typ av service	Typ av service
Basservice Mudde Kok Onderhoud Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Basservice Mudde Kok Onderhoud Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Basservice Mudde Kok Onderhoud Makkummerwaard 7 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl
Underhållsservice 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Underhållsservice 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl	Underhållsservice 8321 WV Urk www.muddekok.nl werkplaats@muddekok.nl
Anpassad basservice	Anpassad basservice	Anpassad basservice
Intervallåtgärd/Övrig	Intervallåtgärd/Övrig	Intervallåtgärd/Övrig

Service och underhåll

Service Nr. 1

Utförd
km 25150
Datum 12-12-2017
Arbetsorder nr.

Typ av service
Basservice
Mudde Kok Onderhoud
Makkummerwaard 7
8321 WV Urk
www.muddekok.nl
werkplaats@muddekok.nl

Underhållsservice
Anpassad basservice
Intervalillägg/Övrigt


Service Nr. 2

Utförd
km 53 030
Datum 05-12-2018
Arbetsorder nr.

Typ av service
Basservice
Mudde Kok Onderhoud
Makkummerwaard 7
8321 WV Urk
www.muddekok.nl
werkplaats@muddekok.nl

Underhållsservice
Anpassad basservice
Intervalillägg/Övrigt

7





150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



Идентификация и история автомобиля

Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей

Состояние кузова

Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша

Состояние салона

Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект

Фары, зеркала и стекла

Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		

Комфорт и электроника

Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	

Оборудование безопасности

Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки

Двигатель и жидкости

Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	

Тормозная система

Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	

Рулевое управление и подвеска

Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидросилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		

Колеса и шины

Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		

Выхлопная и топливная система

Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		

Тест-драйв и ходовые качества

Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	