

# Отчёт о диагностике

## 2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 GTE Highlin



### Данные об автомобиле

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Цвет: Серый                            | CO <sub>2</sub> Выбросы (NEDC): 39 g/km            |
| Тип топлива: Бензин / Гибрид / Plug-in |                                                    |
| Тип кузова: Универсал                  | Полная масса транспортного средства (GVW): 2250 kg |
| Количество дверей: 5                   | Объём двигателя: 1.40 l                            |
| Количество мест: 5                     | Цилиндры: 4                                        |
| Пробег: 204 144 km                     | Мощность: 160 кВт                                  |
| VIN-код: WVGZZZ3CZGE246812             | Расход топлива: 1.70 l/100km                       |
| Коробка передач: Автоматическая        | Размер шин: 235/45 - 18"                           |
| Тип привода: Передний привод           | Идентификатор Longo Stock: N476676                 |
| Longo Certified                        |                                                    |

### Фотографии автомобиля



### Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# Отчёт о диагностике

## 2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 GTE Highlin



### Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 204 144 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Eimantas A., Mindaugas G., Arnas S.


Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

### Сводка выявленных неисправностей



В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 13 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

| Салон                  | Кузов                  | Механическая часть     |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ 5 выявленных проблем | ✔ 3 выявленных проблем | ✔ 5 выявленных проблем |

### Процесс диагностики



## Диагностика OBD II



## Салон


- ✓ **1. Операция:** Система Кондиционирования - Работоспособность




- ✓ **2. Двери:** Резиновые Уплотнители Дверей



✓ **3. Сиденья:** Все Сиденья - Состояние



✓ **4. Передняя часть:** Потолочная Обшивка - Состояние



✓ **5. Внутри:** Отделочные элементы - Состояние



## Кузов


✓ **1. Задняя часть:** Задний бампер - Состояние и выравнивание



✓ **2. Задняя часть:** Багажник - Визуальные повреждения



✓ **3. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



## Механическая часть

✓ **1. ДРУГОЕ:** Снять секретные болты колёс



✓ **2. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя

✓ **3. ДРУГОЕ:** Заменить Шины



✓ **4. ТОРМОЗА:** Передние Тормозные Диски Оба



✓ **5. ПОДВЕСКА:** Нижний Рычаг Подвески Обе



**Другое**

### 1. Результаты Тестовой Линии Тормозов



## 2. Диагностическое Фото



### 3. Добавить Фото Переднего Салона



# Отчёт о подготовке и ремонте

## 2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 GTE Highlin



### Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

#### Кузов и салон

- ✓ 1. Ремонт Потолка

#### Механический ремонт

- ✓ 1. Передние Тормозные Диски (Оба)
- ✓ 2. Снять секретные болты колёс
- ✓ 3. Замена Масла и Фильтра Двигателя
- ✓ 4. Датчик Наружной Температуры

#### Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

#### Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Масляный Фильтр (OP616/3)
- 2. Моторное Масло 4L
- 3. Тормозной Диск (RT20312-GL)
- 4. Комплект Тормозных Колодок (RT2PD26981)
- 5. Болт Колеса (FE09801)
- 6. Датчик Температуры (3G0820535B)
- 7. Сливная Пробка Масла (32912281)

#### Отказ от ответственности


Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

## 2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 GTE Highlin



Дополнительные фотографии























| Bijlage 11 van uitgevoerde servicebeurten                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ja / Nee. Extra onderhoudswerkzaamheden                                            | Ja / Nee. Extra onderhoudswerkzaamheden                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Olievervanging                                 | <input type="checkbox"/> Airfilter                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof                                   | <input type="checkbox"/> Remvloeistof                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stoel olie vervangen                           | <input type="checkbox"/> Oliefilter                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Met sensordende controle                       | <input type="checkbox"/> Versnellingsbakolie: DSG®, ATF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Longp. de motorde gebruikt                     | <input type="checkbox"/> Haltes koppeling: olie          |
| <input type="checkbox"/> Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie | <input type="checkbox"/> Gierbide riem                   |
| <input type="checkbox"/> Controle van de kaplampverstelling                        | <input type="checkbox"/> Luchtfilterslement              |
| <input type="checkbox"/> Reparatieschroeven                                        | <input type="checkbox"/> Flensje met bandenafschermiddel |
| <input type="checkbox"/> Water klant (ook op de werkorder vermelden)               | <input type="checkbox"/> Interieurluchtfilterslement     |
| Service uitgevoerd op: 196605                                                      | <input type="checkbox"/> Getande riem                    |
| 2-7-25                                                                             | <input type="checkbox"/> Bougies                         |
| Bij km-stand:                                                                      | <input type="checkbox"/>                                 |
| Rekeningnummer:                                                                    | <input type="checkbox"/>                                 |
| Service uitgevoerd door: service Aissa en de Vries                                 | <input type="checkbox"/>                                 |
| Zadelmakersstraat 16A                                                              | <input type="checkbox"/>                                 |
| 8601 WH Sneek                                                                      | <input type="checkbox"/>                                 |
| Tel: 0515-336976                                                                   | <input type="checkbox"/>                                 |
| Email: info@aissa-devries.nl                                                       | <input type="checkbox"/>                                 |
| Web: www.aissa-devries.nl                                                          | <input type="checkbox"/>                                 |
| Stempel van de specialist                                                          | Stempel van de Volkswagen Partner                        |

| Volgende service                      |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Service-soort                         | Extra (onderhouds)werkzaamheden |
| Vrijgemaakt service-intervalindicatie |                                 |
| Op (datum): 2-7-26                    | Op (datum):                     |
| of                                    | of                              |
| Bij (km-stand): 111000                | Bij (km-stand):                 |

#### Documentatie van de carrosseriecontrole



Abbeelding 13 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserieën.


Uw specialist markiert in Abbeelding 13 beschadigde onderdelen met de v

X Kras ☐ Buikteuk ☐ Corrosie

Defecten geconstateerd? Ja: ☐ Nee: ☐

Beschrijving van de defecten:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |





# 150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



## Идентификация и история автомобиля

|                                                     |                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Проверен VIN номер                                  | Подтверждён регистрационный номер          | Пробег проверен                         |
| Подтверждён год выпуска                             | Подтверждена дата первой регистрации       | Проверена история обслуживания          |
| Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания | Зафиксирована дата следующего обслуживания | Проверено наличие повреждений после ДТП |
| Проверен статус отзывных кампаний производителя     | Проверены документы автомобиля             | Проверено количество ключей             |

## Состояние кузова

|                             |                                           |                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Проверен передний бампер    | Проверен задний бампер                    | Проверен капот                    |
| Проверена крыша             | Проверена левая сторона кузова            | Проверена правая сторона кузова   |
| Проверены все двери         | Проверен багажник                         | Проверена крышка бензобака        |
| Проверен фаркоп (если есть) | Проверено состояние номерных знаков       | Проверено лакокрасочное покрытие  |
| Проверено наличие коррозии  | Проверены зазоры между кузовными деталями | Проверено лобовое стекло          |
| Проверено заднее стекло     | Проверены боковые стёкла                  | Проверен люк или панорамная крыша |

## Состояние салона

|                                          |                                                    |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Проверено состояние сиденья водителя     | Проверены передние пассажирские сиденья            | Проверены задние сиденья                  |
| Проверена работа регулировки сидений     | Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть) | Проверены ремни безопасности              |
| Проверены коврики                        | Проверены напольные коврики                        | Проверено состояние потолочной обивки     |
| Проверены элементы внутренней отделки    | Проверена приборная панель                         | Проверена отделка дверей                  |
| Проверен подлокотник                     | Проверена задняя полка                             | Проверено состояние багажника             |
| Проверено состояние ковриков в багажнике | Проверено освещение багажника                      | Проверено запасное колесо или ремкомплект |

## Фары, зеркала и стекла

|                                            |                              |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Проверены передние фары                    | Проверен дальний свет        | Проверены противотуманные фары       |
| Проверены дневные ходовые огни             | Проверены задние фонари      | Проверены стоп-сигналы               |
| Проверены фонари заднего хода              | Проверены поворотники        | Проверена подсветка номерного знака  |
| Проверены боковые отражатели               | Проверено освещение салона   | Проверены сигналы на панели приборов |
| Проверены солнцезащитные козырьки          | Проверено внутреннее зеркало | Проверены наружные зеркала           |
| Проверена электрическая регулировка зеркал |                              |                                      |

## Комфорт и электроника

|                                            |                                                                           |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Проверен кондиционер                       | Проверена система отопления                                               | Проверена вентиляция           |
| Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее) | Проверены электрические стеклоподъёмники                                  | Проверен центральный замок     |
| Проверен ключ с дистанционным управлением  | Проверен детский замок                                                    | Проверен мультимедийный экран  |
| Проверено радио                            | Проверена навигация (если есть)                                           | Проверено Bluetooth соединение |
| Проверены USB/12V разъёмы                  | Проверены парктроники                                                     | Проверена камера заднего вида  |
| Проверены системы помощи при парковке      | Проверен круиз-контроль                                                   | Проверены кнопки на руле       |
| Проверен звуковой сигнал                   | Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть) |                                |

## Оборудование безопасности

|                                |                                                       |                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Проверены подушки безопасности | Проверен переключатель подушки безопасности пассажира | Проверен сигнал ABS                        |
| Проверена система стабилизации | Проверена система контроля давления в шинах           | Проверено наличие огнетушителя или аптечки |

## Двигатель и жидкости

|                                       |                                               |                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Двигатель запускается нормально       | Двигатель работает ровно                      | Проверено отсутствие посторонних шумов |
| Проверены крепления двигателя         | Проверены вспомогательные ремни               | Проверен ремень ГРМ / цепь             |
| Проверено состояние аккумулятора      | Проверена зарядка аккумулятора                | Проверена работа генератора            |
| Проверено отсутствие утечек жидкостей | Проверен уровень масла                        | Проверено качество масла               |
| Проверен уровень охлаждающей жидкости | Проверено качество охлаждающей жидкости       | Проверен уровень тормозной жидкости    |
| Проверено качество тормозной жидкости | Проверен уровень жидкости ГУР                 | Проверено качество жидкости ГУР        |
| Долита жидкость для омывателя         | Проверена топливная система на наличие утечек |                                        |

## Тормозная система

|                                    |                                  |                             |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Проверены передние тормозные диски | Проверены задние тормозные диски | Проверены тормозные колодки |
| Проверены тормозные шланги         | Проверены тормозные трубки       | Проверен ручной тормоз      |
| Проверена реакция педали тормоза   | Подтверждена работа ABS          |                             |

## Рулевое управление и подвеска

|                                |                             |                                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Проверен сход-развал           | Проверена реакция руля      | Подтверждено отсутствие люфта в руле |
| Проверен гидросилитель руля    | Проверена передняя подвеска | Проверена задняя подвеска            |
| Проверены амортизаторы         | Проверены пружины           | Проверены шаровые опоры              |
| Проверены ступичные подшипники |                             |                                      |

## Колеса и шины

|                                                  |                                        |                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Измерена глубина протектора передних шин         | Измерена глубина протектора задних шин | Проверен равномерный износ шин |
| Проверено состояние боковин шин                  | Проверено давление в шинах             | Проверено запасное колесо      |
| Проверены легкосплавные диски                    | Проверены колесные болты               | Проверен секретный болт        |
| Проверен дополнительный комплект шин (если есть) |                                        |                                |

## Выхлопная и топливная система

|                                       |                                           |                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Проверено состояние выхлопной системы | Проверена герметичность выхлопной системы | Проверен каталитический нейтрализатор |
| Проверен сажевый фильтр (если есть)   | Проверен топливный бак                    | Проверены топливные магистрали        |
| Проверена крышка бензобака            |                                           |                                       |

## Тест-драйв и ходовые качества

|                                |                                           |                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Подтверждено плавное ускорение | Подтверждено плавное переключение передач | Проверена работа сцепления |
| Проверено качество торможения  | Подтверждена стабильность движения        |                            |